


การส่งออกข้อมูลผ่าน USB เพื่อนำไปใช้กับโปรแกรม

ขั้นตอนแรกก่อนที่จะส่งข้อมูลและเวลาของพนักงานต้องเข้าเมนูที่ตัวเครื่องแสดงก่อนแล้วทำการเสียบ USB เข้ากับเครื่องแสดง เมื่อเข้ามาที่หน้าเมนูก็เจอเมนูดังภาพ ให้เลือกที่ เมนู ข้อมูล



เมื่อเข้ามาที่เมนู ข้อมูลแล้วให้เลือก เมนู ตั้งข้อมูลบันทึกเวลา และ ตั้งข้อมูลผู้ใช้ ดังภาพ เมื่อดาวโหลดเสร็จแล้วก็สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้กับ Software ได้

